

## Wykaz klimatyzatorów w budynkach NSA

Lp.	Nazwa	Model		Nr. seryjny		Lokalizacja		Czynnik		Data ważności szczelności
		Jed. wewn.	Jed. zewn.	Jed. wewn.	Jed. zewn.	Jed. wewn.	Jed. zewn.	Rodzaj	Ilość (kg)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Panasonic	S-140PT2E5A	U-140PE1E8A	3953801617	6539702137	ul. Jasna 6 114	ul. Jasna 6 podwórze	R410A	3,4	10/10/2025
2	Panasonic	S-140PT2E5A	U-140PE1E8A	3953801645	6539702133	ul. Jasna 6 114	ul. Jasna 6 podwórze	R410A	3,4	10/10/2025
3	Mitsubishi	PKA-RP50HAL	SU2-KA5OVA2	13A08786	16P06820	ul. Jasna 6 114	ul. Jasna 6 podwórze	R410A	1,6	
4	Mitsubishi	PKA-RP50HAL	SU2-KA5OVA2	13A08787	16P06761	ul. Jasna 6 114	ul. Jasna 6 podwórze	R410A	1,6	
5	Mitsubishi	PKA-RP50HAL	SU2-KA5OVA2	13A08793	1XP10826	ul. Jasna 6 112	ul. Jasna 6 podwórze	R410A	1,6	
6	Mitsubishi	PKA-RP50HAL	SU2-KA5OVA2	13A08785	16P06760	ul. Jasna 6 112	ul. Jasna 6 podwórze	R410A	1,6	
7	Mitsubishi	PSA-RP140GA	PUH2-P14VHA3	14A02071	1F01451	ul. Jasna 6 110	ul. Jasna 6 podwórze	R410A	4,5	10/10/2025
8	Mitsubishi	MS2-GC35VA	MU2-GC35VA	1002089T	1001577T	ul. Jasna 6 BMS	ul. Jasna 6 podwórze	R410A	0,85	
9	Mitsubishi	AKA-RP100KAL	PUH2-ZRP100VKA	32M06276	31U04508	ul. Jasna 6 807	ul. Jasna 6 dach	R410A	5	10/10/2025
10	Carrier	40XPD070	38XPS070H7	09AUI0546	04AT126413	ul. Jasna 2/4 podawcze	ul. Jasna 2/4 dach	R410A	1,44	
11	Carrier	42XPP050	38XPS050H7	0208441836	04AV4999	ul. Jasna 2/4 012	ul. Jasna 2/4 dach	R410A	2,1	
12	Daikin	FHA125AVEB9	RZAG125N7V1B	C303927	2101329	ul. Jasna 2/4 402	ul. Jasna 2/4 dach	R32	3,7	

13	Daikin	FHA125AVEB9	RZAG125N7V1B	C301588	2000454	ul. Jasna 2/4 402	ul. Jasna 2/4 dach	R32	3,7	
14	Toshiba	RAV-SM1104CT-E	RAV-SM1104ATP-E	30330145	33100179	ul. Jasna 2/4 011	ul. Jasna 2/4 dach	R410A	2,8	13/11/2025
15	Daikin	FCAG140VEB	RZAG140M7V18	J000709	1901162	ul. Jasna 2/4 011	ul. Jasna 2/4 dach	R32	3,75	
16	Gree	GTH42K3FI	GUHD42NM3FO	47890	63275200138	ul. Jasna 2/4 012	ul. Jasna 2/4 dach	R410A	3,7	13/11/2025
17	Toshiba	RAS-137SKV-E3	RAS-137SAV-E3	03100008	03100461	ul. Jasna 2/4 043	ul. Jasna 2/4 01	R410A	0,8	
18	Daikin	FCAG125B	RZASG125MV1B	J017434	2904193	ul. Jasna 2/4 BMS	ul. Jasna 2/4 dach	R32	2,6	
19	Daikin	FHA125AVEB9	RZAG125N7V1B	C304133	2101358	ul. Jasna 2/4 043	ul. Jasna 2/4 dach	R32	3,7	
20	Climaventa	I-AXO MOD18	BRE022MLN	32066541	C1201500617	ul. Boduena 3/5, 325	ul. Boduena 3/5, garaż	R410A	22	27/09/2025
21	Climaventa	I-AXO MOD12	BRE022MLN	32066540	C1201500762	ul. Boduena 3/5, 315	ul. Boduena 3/5, garaż	R410A	16	27/09/2025
22	Daikin	jak w pkt 20	RKS50F2V1B	jak w pkt 20	J010734	jak w pkt 20	ul. Boduena 3/5, garaż	R410A	1,5	
23	Daikin	jak w pkt 21	RKS50F2V1B	jak w pkt 21	J010748	jak w pkt 21	ul. Boduena 3/5, garaż	R410A	1,5	
24	Daikin	FTK520D3VMW	RK520E2V1B	J014154	J001897	ul. Boduena 3/5, 043	ul. Boduena 3/5, garaż	R410A	1	
25	Daikin	FTKS50FV1B	RKS50F2V1B	E003730	J011357	ul. Boduena 3/5, BMS	ul. Boduena 3/5, garaż	R410A	1,5	