



1 - lista zastępowia problematyzacji - instalacji połączeń wyrównawczych (montaż na bednace).

Sposób wykonania instalacji połączeń wyrównawczych:

Należy wykonać główne połączenie wyrównawcze, łączące ze sobą wszystkie urządzenia, instalacje meblowe z uzieniem i punktem PE tablicy RG. Oporność dodatkowego uzionu robocznego nie może być większa od 10 Ω. Jako główne połączenie wyrównawcze zastosować należy bednarkę ocynkowaną Fe/Zn30x4mm układaną w posadzce lub na ścianie bocznej. Połączenia bednarki należy zgrzać i odpowiednio zakonserwować. Na końcach bednarki zamontować listwy zaciskowe uzemiejące. Urządzenia podłączać przewodem LGY6mm² do listew zaciskowych. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Projektowane przewody główne instalacji wyrównawczej podłączyć do projektowanego uzionu obojkowego.

P.P.H Sawox. Jan Wołak Spółka Jawna. ul. Olszewskiego 6B. 25-663 Kielce				NR RYS. E-08	
INWESTOR: wieśkożyskie Centrum Onkologii w Kielcach ul. Armińskiego 3c, 25-734 Kielce				SKALA 1 : 100	
IMIE I NAZWISKO		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJ.		mgr inż. Marek Alf	SMW0006PMCE/14	instalacyjna i urządzeniowa	07.2024
OPRAC.		-	-	-	07.2024
SPRAWDZ.		mgr inż. Jarosław Kieła	K421483	instalacyjna i urządzeniowa	
PRZEDMIOT RYS.		Rzut parteru - instalacje połączeń wyrównawczych			BRANŻA: Instalacje elektryczne